

**DATES ET LIEU
DES EXAMENS DE CERTIFICATION
DES AGENTS D'INSPECTION
EN SOUDAGE Niveau 1 - 2 - 3**

ANNEE 2020


Calendrier des dates :

06 mars 2020

(possibilité d'ouvrir d'autres sessions à l'année)

*Pour des dates complémentaires
veuillez contacter Mlle MUNÉROT
au 01 49 90 36 41*

INSTITUT DE SOUDURE INDUSTRIE
ZI Paris Nord II- 90 rue des Vanesses
93420 VILLEPINTE
Tél : 01 49 90 36 00



**Diplômes - Certificats et Expérience
professionnelle requis pour l'inscription**

Diplômes ou Certificats	Expérience professionnelle en soudage requis pour accès à l'examen de certification		
	Niveau 1	Niveau 2	Niveau 3
Aucun	2 ans	4 ans	3 ans Niv. 2
CAP - BP ou équivalent	1 an	1 an Niv. 1 ou 3 ans exp. en soudage	3 ans Niv. 2
CAP soudage, Bac - BT ou équivalent, EWP ou IWP	6 mois	18 mois	3 ans
BP soudage, BTS - DUT ou équivalent, EWS ou IWS	Direct	1 an	2 ans
Ingénieur DEST ou technicien EAPS, EWT ou IWT	direct	6 mois	1 an
Ingénieur EWE, IWE ou IWIC	/	direct	6 mois

EWP = Practicien Européen en Soudage
IWP = Practicien International en Soudage
EWS = Spécialiste Européen en Soudage
IWS = Spécialiste International en Soudage
EAPS = Ecole d'Adaptation aux Professions du Soudage
EWT = Technologue Européen en Soudage
IWT = Technologue International en Soudage
IWE = Ingénieur International en Soudage
EWE = Ingénieur Européen en Soudage
IWIC = Agent d'Inspection International en Soudage



**Centre d'Examens des
Agents d'Inspection
en Soudage
(CEAIS)**

**Dossiers d'inscriptions
à envoyer à :**

Institut de Soudure Industrie
Certification / CEAIS
90 rue des Vanesses
93420 VILLEPINTE

Personnes à contacter :

Mlle MUNÉROT Marilyn
Tél : 01 49 90 36 41
Fax : 01 49 90 36 76
m.munerot@isgroupe.com

L'Inspecteur en Soudage

L'Agent d'Inspection en Soudage est la personne qui consacre principalement son activité professionnelle à la vérification ou à l'inspection des travaux relatifs au soudage, en conformité avec les règlements, codes, normes et spécifications se rapportant aux constructions soudées.

Pour répondre aux besoins des entreprises, des donneurs d'ordres et des organismes d'inspection, et aux exigences des futures normes européennes, l'INSTITUT DE SOUDURE a mis en place dans les locaux du siège à Paris Nord II Villepinte (93), un centre d'examen agréé par l'Association Française du Soudage, conformément à la norme **XPA 88.120**.

Ce centre d'examen fonctionne pour les niveaux 1, 2 et 3 sur le même principe que les autres centres de certification équivalents.

Les entreprises, les donneurs d'ordre ou les organismes d'inspection auront leurs propres Agents d'Inspection en Soudage certifiés.

Les candidats aux examens doivent fournir un dossier d'inscription conforme au document AFS/CC n° 68.

Il concerne :

- L'état civil
- La formation *
- L'expérience professionnelle
- L'aptitude médicale du postulant datant de moins de 2 ans

*** Les copies des diplômes doivent être remises avec le dossier.**

Programme des épreuves d'examen des candidats Certification Initiale

Accueil : 8 h 15

◆ NIVEAU 1

Epreuve écrite 90 mn

- *Livre fermé (25 QCM)*

Epreuves pratiques 90 mn

(*contrôle visuel et dimensionnel, vérification des paramètres de soudage, vérification des documents*)

◆ NIVEAU 2

Epreuves écrites

- *Livre fermé (40 QCM)* 90 mn

- *Livre ouvert (20 QCM)* 90 mn

Epreuves pratiques 120 mn

(*vérification des documents, vérification des échantillons soudés, opération de soudage*)

◆ NIVEAU 3

Epreuves écrites

- *Livre fermé (40 QCM)* 90 mn

- *Livre ouvert* 120 mn

(*question rédactionnelle*)

Epreuve pratique écrite 240 mn

(*plan d'inspection*)

FRAIS D'INSCRIPTION (+ TVA à 20 %)

Frais de dossier, droit de timbre,
et repas du midi compris

CERTIFICATION INITIALE

◆ Niveaux 1 - 2 : 1135 € HT

◆ Niveaux 3 : 1320 € HT

RENOUVELLEMENT

◆ Sur dossier
- Niveaux 1 - 2 - 3 : 780 € HT

◆ Sur examen
- Niveaux 1 - 2 : 920€ HT
- Niveaux 3 : 970 € HT

RE-EXAMEN

◆ Niveaux 1 - 2 : 670 € HT

◆ Niveaux 3 : 700 € HT

FRAIS DE DESISTEMENT

◆ Avec justificatif : 260 € HT

◆ Sans justificatif : 450 € HT

◆ Duplicata de carte ☎ contacter l'AFS